

育仁國民小學 施工前 照片

舊有書廊



舊有花園(榕樹)



女廁廁所



女廁廁所



男廁廁所（蹲式馬桶）



男廁便斗區



男廁走道



男廁後方工具間



化園後方（靠男廁區榕樹）



人行走道區（旁花園）



側門走道（鄰近花園與閱讀區）



女廁與無障礙廁所交界處



育仁國民小學 施工中 照片

舊有書廊拆除




舊有花園榕樹移除



舊有榕樹移除



雨遮拆除作業



男廁所原蹲式馬桶拆除



男廁區隔牆拆除



男廁便斗下方磁磚拆除



女生廁所隔間拆除



育仁國民小學 施工中 照片

男廁砌磚施作



男廁砌磚



男廁抹水泥砂漿粗底




男廁蹲式馬桶配管



男廁廁所（蹲式馬桶）



男廁貼磁磚



女廁蹲式馬桶配管



女廁廁所貼磁磚



育仁國民小學 施工中 照片

男廁舊有雨遮拆除



男廁雨遮安裝不鏽鋼骨架



安裝PVC五溝浪板



PVC浪板安置完成



浪板交界處矽利康施打




不鏽鋼骨架漆彩色面漆



無障礙廁所交界處施工前



無障礙廁所施工後照片



育仁國民小學 施工中 照片

女廁搗擺安裝



女廁搗擺安裝



男廁搗擺安裝



男廁搗擺安裝



育仁國民小學 施工中 照片

化糞池安置



排水管配置作業



路緣石安裝作業



綠地原土方夯實



綠地碎石級配夯實



綠地襯墊砂夯實



綠地植草磚配置作業



綠地植草



育仁國民小學 完工 照片

植草區



植草區



女廁廁所



男廁蹲式廁所



男廁工具間



男廁便斗區



男廁走道



男廁洗手台



植草區後方



植草區全景



新設型鋼(屋面)



新設型鋼(屋面後方)

